



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK
Jl.Pulai Kel.Simpang Rumbio Kota Solok
Telp.(0755) 20826 – 20827 Fax : (0755) 20003



KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/ 271 /MFK/SK/2019

TENTANG
AREA BERESIKO BILA LISTRIK MATI

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang operasional pelayanan kesehatan dirumah sakit memerlukan sumber listrik
b. bahwa sumber listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dirumah sakit
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Gubernur No.63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir Solok tentang area beresiko apabila listrik mati
Kedua : Area yang sangat beresiko apabila listrik mati adalah : IGD, OK, ICU, HCU, NICU/PICU, Perinatologi, Hemodialisa, Laboratorium, Radiologi, Instalasi Gizi, Rekam Medis, Gardu listrik.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 5 Januari 2019



DIREKTUR
drg. ERNOVIANA, M.Kes.
Pembina Utama Muda

	AREA BERESIKO BILA LISTRIK MATI		
	Nomor Dokumen No...../...../2019 041/2019	Nomor Revisi 1	Halaman 1
Standar Operasioanl Prosedur	Tanggal terbit 5 Januari 2019	Ditetapkan oleh : Direktur  <u>Dirg. ERNOVIANA, M.Kes</u> NIP.196011181987012002	

Pengertian	Area yang sangat beresiko apabila terjadinya kegagalan listrik, karena area ini merupakan tempat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
Tujuan	Supaya pelayanan tetap bisa dioperasikan dalam pemberian pelayanan apabila terjadi gangguan listrik
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 2. Kebijakan Direktur RSUD M.Natsir No.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi gegalan listrik dirumah sakit M.Natsir maka area yang sangat beresiko adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Instalasi Gawat Darurat (IGD) b. Kamar Operasi (OK) c. I C U d. H C U e. NICU/PICU f. PERINATOLOGI g. HEMODIALISA h. LABORATORIUM i. RADIOLOGI j. Instalasi Gizi k. Rekam Medis 2. Area tersebut harus bisa diatasi dengan aliran listrik cadangan (Genset) apabila terjadi kegagalan listrik utama (PLN)
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Sarana Non Medis 2. Unit Terkait